

Zur Bestimmung des richtigen Ersatz-Packs, benötigen Sie die genaue USV-Modell-Bezeichnung. Auf der Rückseite der APC-USV finden Sie einen Barcode-Aufkleber mit der Modellbezeichnung und der Serien-Nummer. Die Tabelle gibt Aufschluss über das benötigte RBC-Pack. Falls Ihre USV nicht in der Tabelle zu finden ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

USV-Typ	RBCx	kg	USV-Typ	RBCx	kg	USV-Typ	RBCx	kg
BE325-GR	47	1,70	SU1000RMI2U	23	10,90	SU700RMI	9	5,50
BE400-GR	.J.		SU1000RMINET	6	8,50	SU700RMI2U	22	5,70
BE550-GR	2	2,80	SU1000XLI	7	12,40	SU700RMINET	9	5,50
BE700-GR	17	2,90	SU1000XLINET	7	12,40	SU700XLI	7	12,40
BF350-GR	.J.		SU1400I	7	12,40	SU700XLINET	7	12,40
BF500-GR	30	2,30	SU1400R2IBX120	24	12,60	SU700XLINET	7	12,40
BK250I	.J.		SU1400RMI	8	10,90	SUA1000I	6	8,50
BK350EI	2	2,80	SU1400RMI2U	24	12,60	SUA1000RMI1U	34	7,10
BK500EI	2	2,80	SU1400RMINET	8	10,90	SUA1000RMI2U	23	10,90
BK500MICM	2	2,80	SU1400RMXLI3U	25	11,90	SUA1000XLI	7	12,40
BK500MICW	2	2,80	SU1400RMXLIB3U	25	11,90	SUA1000XLI	7	12,40
BK650EI	17	2,90	SU1400RMXLINET	11	26,70	SUA1500I	7	12,40
BP1000I	6	8,50	SU2200I	11	26,70	SUA1500RMI2U	24	10,90
BP1400I	7	12,40	SU2200INET	11	26,70	SUA2200I	55	26,70
BP280SI	2	2,80	SU2200R3IBX120	12	22,90	SUA2200RMI2U	43	20,50
BP420SI	2	2,80	SU2200RMI	11	26,70	SUA2200RMXLI3U		
BP650SI	4	4,00	SU2200RMI3U	12	22,90	SUA3000I	55	26,70
BR1000I	32	5,90	SU2200RMINET	11	26,70	SUA3000RMI2U	43	20,50
BR1500I	33	5,90	SU2200RMXLI	11	26,70	SUA750I	48	5,90
BR500I	2	2,80	SU2200RMXLI3U	27	26,40	SUA750R2IX38	22	5,70
BR800I	32	5,90	SU2200RMXLINET	11	26,70	SUA750RMI1U	34	7,10
DL5000RMI5U	2x12	45,80	SU2200XLI	11	26,70	SUA750RMI2U	22	5,70
DL700I	5	5,50	SU2200XLINET	11	26,70	SUA750XLI	7	12,40
DLA1500I	7	12,40	SU3000I	11	26,70	SUA750XLI	7	12,40
DLA1500RMI2U	24	12,60	SU3000INET	11	26,70	SUM1500RMXLI2U	43	20,50
DLA2200RMI2U	43	20,50	SU3000R3IBX120	12	22,90	SUM3000RMXLI2U	43	20,50
DLA3000RMI2U	43	20,50	SU3000R3IBX120	12	22,90	SURT10000RMXLI	2x44	74,60
DLA750I	48	5,90	SU3000RMI	11	26,70	SURT10000XLI	2x44	74,60
PS450I	18	3,00	SU3000RMI3U	12	22,90	SURT1000RMXLI	31	12,70
SC1000I	33	5,90	SU3000RMINET	11	26,70	SURT1000XLI	31	12,70
SC1000I	33	5,90	SU3000RMXLI3U	27	26,40	SURT192XLBP	44	37,30
SC1500I	59	5,90	SU420INET	2	2,80	SURT2000RMXLI	31	12,70
SC250RMI1U	18	3,00	SU450I	5	5,50	SURT2000XLI	31	12,70
SC420I	2	2,80	SU450INET	5	5,50	SURT3000RMXLI	44	37,30
SC420I	2	2,80	SU5000I	2x12	45,80	SURT3000XLI	44	37,30
SC450RMI1U	18	3,00	SU5000R5IBX120	2x12	45,80	SURT5000RMXLI	44	37,30
SC450RMI1U	18	3,00	SU5000RMI5U	2x12	45,80	SURT5000XLI	44	37,30
SC620I	4	4,00	SU5000RMXLI5U	2x12	45,80	SURT6000RMXLI	44	37,30
SC620I	4	4,00	SU620INET	4	4,00	SURT6000XLI	44	37,30
SU1000I	6	8,50	SU700I	5	5,50	SURT7500RMXLI	2x44	74,60
SU1000INET	6	8,50	SU700INET	5	5,50	SURT7500XLI	2x44	74,60
SU1000RMI	6	8,50	SU700R2IBX120	22	5,70	SURT8000RMXLI	2x44	74,60
						SURT8000XLI	2x44	74,60

APC-Alt-Batterienentsorgung, die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll:
TNT Mehrwertlogistik GmbH, Gothaer Strasse 2, 40880 Ratingen
bitte liefern Sie „frei haus“, für die fachgerechte Entsorgung entstehen keine Kosten